

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer desde techumbre del galpón que estaba reparando

Circunstancias

Luego de terminada la faena del día, el trabajador volvió a subir a la techumbre del galpón que estaba reparando, en busca de una herramienta que había olvidado en dicho lugar. Mientras caminaba sobre la cubierta, una de las planchas cedió, originando su caída desde una altura aproximada de 8 metros.

Causas

- Inexistencia de vía transitoria de tránsito en cubierta.
- Inexistencia de identificación de peligros y evaluación de riesgos previo a inicio de actividad no rutinaria y de alto riesgo como es la reparación de techumbre.
- Trabajadores no informados respecto a riesgos, medidas preventivas y métodos de trabajo correctos asociados a faena de reparación de techumbre (Obligación de Informar, D.S. 40 - Ley N° 16.744).
- Deficiente control de acceso a áreas críticas de trabajo (techumbre).

Recomendaciones

- Instalar vías transitorias de tránsito en cubierta.
- Al realizar reparaciones de techumbre o trabajos en altura, la empresa debe:
 - a) Identificar y evaluar riesgos asociados al trabajo con el fin de definir controles operacionales para cada etapa de ejecución de tarea.
 - b) Establecer procedimiento de trabajo seguro e instruir a los trabajadores acerca de los riesgos, medidas preventivas y método de trabajo correcto.
 - c) Mantener accesos restringidos a sector de trabajo.
 - d) Disponer de dispositivos de protección anti-caídas.