

## Accidente del Trabajo con **CONSECUENCIA GRAVE**

Trabajador sufre amputación traumática primera falange de dedo anular mano izquierda en tolva de alimentación.



### CIRCUNSTANCIAS

Trabajador se encontraba apoyando proceso de traspaleo de fertilizantes sobre la tolva de alimentación, proyecta su mano izquierda en el recorrido del tambor Motriz, lo que provoca que éste impulse su mano hacia el eje del tambor, atrapándola.



### CAUSAS

- ✓ Falta de protección que incluya las partes móviles del eje del tambor.
- ✓ Superficies de trabajo irregulares.
- ✓ Falta de instructivo que establezcan posicionamiento e intervenciones del equipo.



### RECOMENDACIONES

A todas las empresas, que tengan equipos en sus procesos, Mutua de Seguridad recomienda:

- ✓ Instalar protecciones de las partes móviles de tal manera que cubran la totalidad de la zona de riesgo.
- ✓ Generar procedimiento de trabajo para realizar labores de apoyo, de acuerdo con la identificación de peligros, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Esta medida es aplicable en todas las sucursales, agencias, faenas que tengan este riesgo presente.
- ✓ Difundir, instruir, capacitar y registrar la toma de conocimiento del procedimiento de trabajo a todas las personas que operan en la planta.
- ✓ Elaborar procedimiento de bloqueo al trabajar con equipo mecánicos y capacitar a todos los trabajadores que interactúan con dichos equipos.
- ✓ Incluir en las inspecciones planeadas, la verificación y estado de las protecciones de las partes en movimiento de máquinas y equipos.