

## Accidente del Trabajo con **CONSECUENCIA GRAVE**

Trabajador sufre amputación traumática dedo índice mano derecha en cono de silo de una planta de harina



### CIRCUNSTANCIAS

Trabajador se encontraba realizando la limpieza del cono del silo de harina, introduciendo la punta del dedo índice de su mano derecha, con el balanceo del buque se va hacia adelante sufriendo amputación del dedo. La limpieza la estaba realizando con la máquina encendida.



### CAUSAS

- ✓ Falta de sistema de bloqueo y tarjeteo para labores de aseo y mantención de los equipos.
- ✓ Trabajadores no conocen procedimiento de trabajo seguro de la planta de harina
- ✓ Ausencia de dispositivos que eviten que los trabajadores certificados no autorizados utilicen los equipos de trabajo.



### RECOMENDACIONES

A todas las empresas, que tengan equipos en sus procesos, Mutua de Seguridad recomienda:

- ✓ Implementar sistema de bloqueo y tarjeteo para labores de aseo y mantención de los equipos.
- ✓ Generar procedimiento de trabajo seguro para realizar labores de mantención, de acuerdo a la identificación de peligros, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Esta medida es aplicable en todas las sucursales, agencias, faenas que tengan este riesgo presente.
- ✓ Difundir, instruir y registrar la toma de conocimiento del procedimiento de trabajo seguro a todos los trabajadores certificados que operan en la planta.
- ✓ Elaborar procedimiento de bloqueo al trabajar con equipo mecánicos y capacitar a todos los trabajadores que interactúan con dichos equipos.
- ✓ Revisar procedimiento de trabajo donde se encuentra la operación de limpieza de silo.
- ✓ Realizar Re instrucción a operarios en el procedimiento de trabajo de limpieza del silo